



COMUNE DI MASSA

PIANO DER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Il responsabile del servizio Pianificazione del territorio
Arch. Lorenzo Tonarelli

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Boni

Istruttori tecnici
Arch. Alice Fruzzetti
Arch. Matteo Adriano Ratti

Gruppo di progettazione
RTP Frediani, Teklè Arch. Lucas Frediani - Arch. Lulghennet Teklè

Collaboratori
Arch. Beatrice Benesperi - Arch. Marco Mariotti

SCHEDE PARCHI

ALLEGATO


Maggio 2025

I

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P01

PARCO DEL BRUGIANO



0 10 20 30 40 m



ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

Descriz	Cod Confli New
Posto auto dedicato mancanza di segnalazione a terra	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili
Postp auto dedicato non raccordato con marciapiede	13a-Gradino
Mancanza di segnalazione attraversamento	19/1b-Mancata individuazione servizi: attraversamento pedonale
Percorsi inaccessibili a persone su sedia a ruote	25-Pavimentazione degradata
Ingresso inaccessibile a persone su sedia a ruote e grosse difficoltà a persone cieche	10/5a-Ostacoli
Mancanza di giochi inclusivi	10/5a-Ostacoli



20250410_115041



20250410_115122



20250410_115149



20250410_115403



20250410_115656




20250410_115724

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P02

PARCO DI MAGLIANO



0 10203040 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
738	Mancanza di posto auto dedicato in prossimità dell'ingresso	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250410_131754.jpg
730	Posto auto dedicato vicino all'ingresso ma con errata segnalazione	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250410_125729.jpg
731	Parcheggio Rosa dedicato corretto	Attrezzatura	20250410_130041.jpg
732	Pavimentazione interna in terra battuta	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250410_130116.jpg
733	Cartello descrittivo non inclusivo Oppure aggiungere un QR code con informazioni aggiuntive Aggiungere una mappa tattile per persone cieche	10/5a-Ostacoli	20250410_130634.jpg
734	Giochi raggiungibili con difficoltà, aggiungere giochi inclusivi	10/5a-Ostacoli	20250410_131036.jpg
735	Difficoltà a raggiungere il blocco servizi igienici	13a-Gradino	20250410_131153.jpg
736	Bagno persone disabilità manca cartello esterno Manca maniglione laterale Manca avviso emergenza chiamata	Ostacolo generico	20250410_131349.jpg
737	Ingresso con Rampa forte pendenza	(4a-Percorso: % pen primaria)	20250410_131702.jpg
739	Pavimentazione degradata all'ingresso	25-Pavimentazione degradata	20250410_131841.jpg



20250410_125729



20250410_130041



20250410_130116



20250410_130634



20250410_131036



20250410_131153



20250410_131349



20250410_131702



20250410_131754



20250410_131841

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P03

PARCO DI RICORTOLA



0 10 20 30 40 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
724	Pavimentazione inadeguata a persone su sedia ruote	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250410_121022.jpg
723	Posto auto dedicato senza segnalazione a terra	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250410_120928.jpg
722	Assenza di percorsi di collegamento tra i giochi	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250410_120730.jpg
720	Assenza di posto auto dedicato vicino all'ingresso	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250410_120519.jpg
721	Assenza di percorso accessibile a persona su sedia a ruote	10/5a-Ostacoli	20250410_120612.jpg



20250410_120519



20250410_120612



20250410_120730



20250410_120928




20250410_121022

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P04

PARCO LE PINETINE



0 10 20 30 40 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confl New	Foto
373	Piazza Bad Kissingen risalto scivoli	(3/1a-Rampetta: risalto)	20250302_162710.jpg
743	Mancanza dei giochi inclusivi	10/5a-Ostacoli	20250410_133106.jpg
742	Percorsi interni a volte sconnessi,ma praticabili	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250410_133007.jpg
741	Mancanza raccordo posto auto dedicato con marciapiede	13a-Gradino	20250410_132826.jpg
740	Posto auto dedicato manca segnalazione	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250410_132732.jpg
744	Parco Le pinetine	Attrezzatura	20250410_133201.jpg




20250410_132732



20250410_132826



20250410_133007



20250410_133106




20250410_133201

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P05

PARCO LA RINCHIOSTRA



0 10 20 30 40 m



ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

fid	Descriz	Cod Confli New
705	Rampa senza parapetto di protezione E pendenza marcata	(4a-Percorso: % pen.primaria)
711	Mancanza di maniglione laterale	10/5a-Ostacoli
706	Ingresso principale al museo,non accessibile	13a-Gradino
704	Posizionamento del cartello informativo dal bordo difficile da raggiungere per una persona cieca	10/5a-Ostacoli
710	Percorsi interni al parco stabilizzato,corretto	Ostacolo generico
703	Errata posizione di cartello informativo,difficile da leggere con QR code è difficile da scansionare	10/5a-Ostacoli
713	Pavimentazione dissestata e forte pendenza	(4a-Percorso: % pen.primaria)
712	Mancanza di posto auto dedicato sarebbe opportuno organizzare un parcheggio 23 posti interno	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili
707	Percorso di collegamento ai giochi corretto	Ostacolo generico
708	Collegamento percorsi zona gioco corretto	Ostacolo generico
709	Mancanza postulato dedicato in prossimità dell'ingresso al parco,	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili



20250410_110312



20250410_110414



20250410_110451



20250410_110801



20250410_110933



20250410_111305



20250410_111411



20250410_111422



20250410_111629



20250410_111805



20250410_112119



20250410_112716




20250410_112740


SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P06

PARCO DEI CILIEGI




fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
694	Mancanza di segnaletica corretta compreso mappa dei servizi all'ingresso	19/5b-Mancata individuazione servizi:altro	20250410_102413.jpg
695	Mancanza di posto auto dedicato in prossimità dell'ingresso del parco	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250410_102531.jpg
689	Mancanza di pavimentazione accessibile intorno ai giochi	10/5a-Ostacoli	20250410_101944.jpg
687	Gradino all'ingresso del parco	13a-Gradino	20250410_101735.jpg
685	Posto auto dedicato manca pittogramma	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250410_101553.jpg
686	Manca scivolo raccordo Posto auto con marciapiede	13a-Gradino	20250410_101643.jpg
688	Mancanza di percorsi adatti a persone su sedia a ruota	10/5a-Ostacoli	20250410_101820.jpg
690	Fontana rialzata con gradino	13a-Gradino	20250410_102026.jpg
691	Giochi non inclusiie su fondo sconnesso	10/5a-Ostacoli	20250410_102109.jpg
692	Rialzata con gradino	13a-Gradino	20250410_102234.jpg
693	Ingresso al parco forte pendenza e pavimentazione degradata	(4a-Percorso: % pen primaria)	20250410_102320.jpg



20250410_101553



20250410_101643



20250410_101735



20250410_101820



20250410_101944



20250410_102026



20250410_102109



20250410_102234



20250410_102320



20250410_102413




20250410_102531

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA PARCO P07

PARCO DEGLI ULIVI



fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
699	Risalto tra asfalto e marciapiede 4cm	13a-Gradino	20250410_103253.jpg
698	Mancanza di posto auto dedicato in prossimità dell'ingresso al parco	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250410_103149.jpg
700	Mancanza di collegamento accessibile tra i vari giochi	25-Pavimentazione degradata	20250410_103418.jpg
701	Mancanza di collegamento accessibile tra vari giochi	25-Pavimentazione degradata	20250410_103520.jpg
702	Alcuni giochi degradati in stato di abbandono	10/5a-Ostacoli	20250410_103639.jpg



20250410_103149



20250410_103253



20250410_103418



20250410_103520



20250410_103639