



COMUNE DI MASSA

PIANO DER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Il responsabile del servizio Pianificazione del territorio
Arch. Lorenzo Tonarelli

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Boni

Istruttori tecnici
Arch. Alice Fruzzetti
Arch. Matteo Adriano Ratti

Gruppo di progettazione
RTP Frediani, Teklè Arch. Lucas Frediani - Arch. Lulgennet Teklè

Collaboratori
Arch. Beatrice Benesperi - Arch. Marco Mariotti

SCHEDE IMPANTI SPORTIVI

ALLEGATO


Maggio 2025

F

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA EDIFICO IS01

STADIO COMUNALE



0 10 20 30 40 m



ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

fid	Descriz	Cod Confli New
807	Servizio igienico mancanza misure accostamento e maniglione a muro + specchio carrello indicativo	10/5a-Ostacoli
811	Servizio igienico dimensioni corrette	10/5a-Ostacoli
806	Ingresso accessibile larghezza 90cm	Ostacolo generico
792	Posti auto dedicati,modificare segnalazione a terra	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili
804	Pensilina di sosta per vedere le partite ma decentrata	10/5a-Ostacoli
810	Servizio igienico ospiti manca accostamento	10/5a-Ostacoli
809	Servizio igienico arbitri 2 mancanza majigloone muro	10/5a-Ostacoli
808	Servizio igienico arbitri mancanza accostamento	10/5a-Ostacoli
803	Stadio è ampio di accesso pendenza 8%	Ostacolo generico
805	Servizio igienico non accessibile	10/5a-Ostacoli



20250508_094302



20250508_100500



20250508_100636



20250508_100855



20250508_101133



20250508_101355



20250508_101508



20250508_101731



20250508_101752




20250508_101921

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA EDIFICO IS02

CAMPO SCUOLA




0 10 20 30 40 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
812	Posto auto dedicato lontano dall'ingresso	10/5a-Ostacoli	20250508_102448.jpg
814	Rampa con forte pendenza senza	(4a-Percorso: % pen.primaria)	20250508_102651.jpg
813	Posto auto dedicato o corre	Ostacolo generico	20250508_102556.jpg
815	Servizio igienico misure corrette	Ostacolo generico	20250508_102806.jpg
818	Rampa ingresso da sistemare la partenza	(3/1a-Rampetta: risalto)	20250508_103339.jpg
816	Spogliatoi con scalini interni	13a-Gradino	20250508_103041.jpg
817	Sistema di rampe con pendenze da modificare	(4a-Percorso: % pen.primaria)	20250508_103214.jpg



20250508_102448



20250508_102556



20250508_102651



20250508_102806



20250508_103041



20250508_103214




20250508_103339

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA EDIFICO IS03

PALAZZETTO DELLO SPORT




ACCESSIBILE IN AUTONOMIA

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
792	Posti auto dedicati,modificare segnalazione a terra	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250508_094302.jpg
793	Palazzetto,ingresso principale,segnalazione a terra corretta	Ostacolo generico	20250508_094501.jpg
795	Bagno accessibile,corretto	Ostacolo generico	20250508_094627.jpg
801	Scala mancanza segnalazione tattile	19/5b-Mancata individuazione servizi:altro	20250508_095535.jpg
797	Spazio riservato per sede a ruote	Ostacolo generico	20250508_094748.jpg
800	Bagno accessibile al piano primo da liberare	10/5a-Ostacoli	20250508_095438.jpg
799	Ascensore per sala stampa misure 80x120	10/5a-Ostacoli	20250508_095143.jpg
796	Mappa tattile servizi igienici	Ostacolo generico	20250508_094715.jpg
794	Mappa tattile all'ingresso	Attrezzatura	20250508_094527.jpg
798	Spogliatoi	Ostacolo generico	20250508_094911.jpg
802	Segnalazione tattile guide Loges	Attrezzatura	20250508_095649.jpg



20250508_094302



20250508_094501




20250508_094527



20250508_094627



20250508_094715



20250508_094748



20250508_094911




20250508_095143



20250508_095208



20250508_095438



20250508_095535




20250508_095649

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA EDIFICO IS04

AREOPORTO MASSA-CINQUALE



0 10 20 30 40 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
829	Ingresso con gradino	13a-Gradino	20250508_112717.jpg
828	Servizio igienico,dimensioni potenzialmente corre	10/5a-Ostacoli	20250508_112405.jpg
827	Servizio genico con misure potenziali corrette	10/5a-Ostacoli	20250508_112038.jpg
826	Servizi igienici senza misure minime	10/5a-Ostacoli	20250508_111645.jpg
825	Posto auto dedicato mancanza di segnalazione	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250508_111542.jpg
824	Aeroporto di marina di Massa	Ostacolo generico	20250508_111516.jpg



20250508_111516



20250508_111542



20250508_111645



20250508_111652



20250508_112038



20250508_112117



20250508_112405



20250508_112717