



## COMUNE DI MASSA

### PIANO DER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Il responsabile del servizio Pianificazione del territorio  
Arch. Lorenzo Tonarelli

Il Dirigente  
Arch. Fabrizio Boni

Istruttori tecnici  
Arch. Alice Fruzzetti  
Arch. Matteo Adriano Ratti

Gruppo di progettazione  
RTP Frediani, Teklè Arch. Lucas Frediani - Arch. Lulgennet Teklè

Collaboratori  
Arch. Beatrice Benesperi - Arch. Marco Mariotti

SCHEDE FARMACIE

ALLEGATO


Maggio 2025

G

# SCHEDA EDIFICO

## SCHEDA EDIFICO F01

### FARMACIA COMUNALE 01



0      7,5      15 m

ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

Foto
20250423_084736.jpg
20250423_084545.jpg
20250423_084452.jpg
20250423_084416.jpg
20250423_084627.jpg

fid	Descriz	Cod Confl New
749	Posto auto dedicato lontano dalla farmacia,mancanza di segnalazione spazio di manovra	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili
747	Presenza di gradino per accedere al portico della farmacia	13a-Gradino
746	Mancanza di posto auto dedicata in prossimità dell'ingresso	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili
745	Farmacia comunale,uno mancanza di posto auto dedicato in prossimità dell'ingresso	Ostacolo generico
748	Presenza di rampa con pendenza marcata,modificare	(4a-Percorso: % pen.primaria)



20250423\_084416



20250423\_084452



20250423\_084545



20250423\_084627




20250423\_084736

# SCHEDA EDIFICO

## SCHEDA EDIFICO F02

### FARMACIA COMUNALE 02



0 7,5 15 m

ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNAMENTO

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
759	Scivolo pendenza marcata 10%	(3/2a-Rampetta: % scivolo)	20250423_101030.jpg
757	Mancanza di zona di manovra davanti alla porta con scivolo	10/5a-Ostacoli	20250423_100801.jpg
756	Presenza di scalino H 12 nella zona di manovra busto auto dedicato	13a-Gradino	20250423_100719.jpg
758	Mancanza di campanello di chiamata di aiuto	10/5a-Ostacoli	20250423_100855.jpg
755	Posto auto dedicato,corretto mancanza di scivolo per marciapiede	13a-Gradino	20250423_100653.jpg
760	Farmacia comunale 2	Attrezzatura	20250423_101108.jpg



20250423\_100653



20250423\_100719



20250423\_100801



20250423\_100855



20250423\_101030



20250423\_101108

# SCHEDA EDIFICO

## SCHEDA EDIFICO F03

### FARMACIA COMUNALE 03




0 7,5 15 m

ACCESSIBILE IN AUTONOMIA

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
752	Manca posto auto dedicato in prossimità dell'ingresso	19/5b-Mancanza posto parcheggio disabili	20250423_094308.jpg
750	Farmacia comunale all'interno del centro commerciale	Attrezzatura	20250423_093524.jpg
751	Servizi igienici centro commerciale accessibili	Attrezzatura	20250423_093809.jpg
754	Posti auto dedicati corretti	Attrezzatura	20250423_095040.jpg
753	Mancanza di guida naturali dal parcheggio all'interno della farmacia	15b-Carenze guida naturali	20250423_094944.jpg



20250423\_093524



20250423\_093809



20250423\_094308



20250423\_094944




20250423\_095040

# SCHEDA EDIFICO

## SCHEDA EDIFICO F04


### FARMACIA COMUNALE 04



0      7,5      15 m

ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
336	Gradino per accedere alla farmacia 5 cm	13a-Gradino	20250302_125156.jpg
335	Scivolo al marciapiede Della farmacia con risalto in asfalto	(3/1a-Rampetta: risalto )	20250302_124933.jpg
727	Posti auto dedicati corretti	Attrezzatura	20250410_123418.jpg
728	Ingresso farmacia corretto	Attrezzatura	20250410_123452.jpg
729	Farmacia comunale 04	Attrezzatura	20250410_123925.jpg



20250302\_124942



20250302\_125156



20250410\_123418



20250410\_123452



20250410\_123925