



COMUNE DI MASSA

PIANO DER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

Il responsabile del servizio Pianificazione del territorio
Arch. Lorenzo Tonarelli

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Boni

Istruttori tecnici
Arch. Alice Fruzzetti
Arch. Matteo Adriano Ratti

Gruppo di progettazione
RTP Frediani, Teklè Arch. Lucas Frediani - Arch. Lulgennet Teklè

Collaboratori
Arch. Beatrice Benesperi - Arch. Marco Mariotti

SCHEDE SPIAGGE

ALLEGATO


Maggio 2025

H

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP01

LA PARTACCIA 1



0 10 20 30 40 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confli New	Foto
308	Partaccia 1 Assenza di pavimentazione / percorso per raggiungere il mare	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_110529.jpg
307	Ostacoli dati da fioriere lungo il percorso alla spiaggia	10/5a-Ostacoli	20250302_110319.jpg
350	Parcheggio disabile senza scivolo	Ostacolo generico	20250302_132022.jpg
306	Partaccia 1 Manca scivolo di raccordo parcheggio con marciapiede	Ostacolo generico	20250302_105935.jpg
344	Alimentazione per accedere alla pineta e alla spiaggia libera non presente	Ostacolo generico	20250302_131029.jpg
349	Fermata dell'autobus senza pensieri	Ostacolo generico	20250302_131952.jpg



20250302_105935




20250302_110319



20250302_110529



20250302_131029



20250302_131952




20250302_132022

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP02

LA PARTACCIA 2



0 10 20 30 40 m

NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confl New	Foto
309	Partaccia 2 Assenza percorso al mare	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_111822.jpg
342	Ostacolo	10/1a-Ostacoli: paline semafori	20250302_130731.jpg
338	Percorso pedonale non accessibile causa assenza pavimentazione	25-Pavimentazione degradata	20250302_130119.jpg
339	Presso la Ratta c'è un risalto dato dall'asfalto	25-Pavimentazione degradata	20250302_130243.jpg
340	Informazioni turistiche Lungomare la rampa ha il corrimano solo dal Lato destro,	Ostacolo generico	20250302_130451.jpg
341	Informazioni turistiche Lungomare gli scalini non hanno corrimano né segnalazioni tattili visive	Ostacolo generico	20250302_130638.jpg
346	Assenza di un percorso per raggiungere la pineta e gli spalti Anche la zona di giocare a pallavolo	Ostacolo generico	20250302_131314.jpg
347	Spiaggia libera assenza di percorso per raggiungere il mare	25-Pavimentazione degradata	20250302_131606.jpg
348	Marciapiede per raggiungere la spiaggia degradato e con cumulo di sabbia	25-Pavimentazione degradata	20250302_131808.jpg



20250302_111822



20250302_130119



20250302_130243



20250302_130451



20250302_130638



20250302_130731



20250302_131314



20250302_131606




20250302_131808

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP03

LILLY



NON ACCESSIBILE

Descriz	Cod Confl New	Foto
Spiaggia libera Lilly assenza accesso al mare	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_123458.jpg
Percorso carrabile e pedonale per la spiaggia Lilly mare con buche	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_123918.jpg
Spiaggia libera Lilly percorso alla spiaggia con rampe tra sconnessa	(3/1a-Rampetta: risalto)	20250302_123640.jpg
Percorso carrabile e pedonale alla spiaggia libera Lilly con gradino al cancello	13a-Gradino	20250302_124046.jpg
Passaggio alla spiaggia libera Lilly al contatore 85 cm	11a-Larghezza marciapiede	20250302_123336.jpg
Accesso spiaggia Lilli Non accessibile, causa pavimentazione dissestata al cancello,	25-Pavimentazione degradata	20250302_124659.jpg
Costo auto dedicato corretto	Ostacolo generico	20250410_122735.jpg
Spiaggia Lilly per raggiungerla pavimentazione sconnessa	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_123031.jpg
Posto auto dedicato segnalazione errata	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250410_122850.jpg
Spiaggia Lilly parcheggio senza scivolo	Ostacolo generico	20250302_122511.jpg
Spiaggia Lilli non accessibile su sedia a ruote per ostacoli a terra Presenza di un ceppo e pavimentazione dissestata	10/5a-Ostacoli	20250302_124514.jpg
Percorso con panchina difficilmente accostabile su sedia a ruote	Ostacolo generico	20250302_124234.jpg



20250302_122511



20250302_123031



20250302_123336



20250302_123458




20250302_123640



20250302_123918



20250302_124046



20250302_124054



20250302_124234



20250302_124514




20250302_124659

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP04

EX COLONIA TORINO



0 10203040 m




NON ACCESSIBILE

Descriz	Cod Confl New	Foto
Lilly mare Scale per raggiungere la spiaggia presso il baracchino Rossi pericolose	Ostacolo generico	20250302_114337.jpg
Pavimentazione sconnessa parcheggio strada	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_120851.jpg
Marcipiede a raso senza segnalazione visibile	(1a/b-Percorso non protetto)	20250302_120953.jpg
Lungomare di Ponente assenza percorso per persone disabili	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_114015.jpg
Percorso non protetto	(1a/b-Percorso non protetto)	20250302_120648.jpg
Lilly mare Assenza di marciapiede dal paLilly mare parcheggio per raggiungere la spiaggia	(1a/b-Percorso non protetto)	20250302_114837.jpg
Lilly mare Passaggio alla spiaggia con ostacolo	10/5a-Ostacoli	20250302_114643.jpg

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP05

CHIOSCO FARINA




0 10 20 30 40 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confl New	Foto
317	Ostacolo su spiaggia baracchino Rossi	10/5a-Ostacoli	20250302_120036.jpg
315	Parcheggio disabili,baracchino rosso	(1a/b-Percorso non protetto)	20250302_115756.jpg
316	Assenza percorso per raggiungere il mare da spiaggia baracchino rosso	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_115921.jpg



20250302_115756



20250302_115921




20250302_120036

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP06

BRUGIANO




0 10 20 30 40 m



NON ACCESSIBILE

fid	Descriz	Cod Confl New	Foto
356	Buca sul marciapiede	25-Pavimentazione degradata	20250302_153153.jpg
353	Spiaggia Bruguano Assenza percorso per raggiungere il mare	25-Pavimentazione degradata	20250302_151343.jpg
351	Assenza di segnale parcheggio disabili, spiaggia libera	19/6b-Errata segnalazione parcheggio disabili	20250302_150958.jpg
352	Assenza scivolo parcheggio disabili	10/5a-Ostacoli	20250302_151130.jpg
354	Spiaggia libera senza un percorso al mare;accessibile	10/5a-Ostacoli	20250302_152500.jpg
355	Spiaggia libera senza un accesso al mare per persone soste a ruote	10/5a-Ostacoli	20250302_152633.jpg



20250302_150958



20250302_151130




20250302_151343



20250302_152500



20250302_152526



20250302_152633



20250302_152649



20250302_153153

SCHEDA EDIFICO

SCHEDA SPIAGGIA SP07

BAD KISSINGEN



0 10 20 30 40 m


NON ACCESSIBILE



Descriz	Cod Confli New	Foto
Percorso al mare Bad Kissinger Con pavimentazione degradata	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_161338.jpg
Piazza Bad Kissingen in leggera salita	20b-Scivoli di bassa pendenza lungo traiettoria per pedonale	20250302_161714.jpg
Piazza Bad Kissingen risalto scivoli	(3/1a-Rampetta: risalto)	20250302_162710.jpg
Spiaggia Bad Kissinger Assenza di corrimano a norma nella scaletta	10/5a-Ostacoli	20250302_161202.jpg
Rampa con pendenza eccessiva e assenza corrimano accessibile	10/5a-Ostacoli	20250302_161511.jpg
Piazza Bad Kissingen accesso a spiaggia libera pavimentazione in listelli di legno Non completamente accessibile	(7a-Pavimentazione sconnessa)	20250302_161949.jpg
Rampa per raggiungere la spiaggia a pendenza eccessiva Assenza di corrimano accessibile	10/5a-Ostacoli	20250302_162122.jpg



20250302_161202




20250302_161338




20250302_161421



20250302_161511



20250302_161714



20250302_161949



20250302_162052



20250302_162122



20250302_162710